

서식 1

급경사지 안전점검표(해빙기)

□ 인공비탈면

점검일시	2024. 2. 28.	급경사지명	옥동1. A-LINE
분류	인공 비탈면	제원	높이5.4m, 길이125m, 경사33.7°
점검장소	광주광역시 (시)도	광산 시·군 (구)	연산로 288 (옥동차량기지)
점검자	(소속) 토목계도령 (직위) 기하양 (성명) 강성호 (소속) " (직위) 기하남 (성명) 김태현		

세부 점검 사항	점검 결과(해당란에 √체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
【기타 의견】				

* 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

□ **옹벽 및 축대**

점검일시	2024. 2. 28.	급경사지명	옥동1. A-LINE
분류	옹벽 및 축대	제원	높이 5m, 길이125m, 경사33.7°
점검장소	광주광역시(시)도	광산 시·군(군)	연산로 288 (옥동차량기지)
점검자	(소속) 토목계도원 (소속) "	(직위) 기술4급 (직위) 기술4급	(성명) 김성호 (성명) 김태훈

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
	있음	없음	해당 없음	
전면부(옹벽 및 축대 자체면)				
1. 균열이 발생하지 않아야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 이음부 이격 및 단차가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 전도 및 활동 발생 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 배수구 막힘이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
배면부(옹벽 및 축대 상부)				
1. 인위적 훼손 및 개발(주택, 도로 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 옹벽 및 축대의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수로의 기능 저하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기초부(옹벽 및 축대 하부)				
1. 지반의 용기 및 침하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 기초부 파손 및 들뜸이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 세굴의 발생이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
【기타 의견】				

※ 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

□ 점검 결과



A-LINE 비탈면 점검



A-LINE 옹벽 점검

[별표 3] 인공비탈면의 재해위험도 평가표

구분			평가기준 및 배점					점수				
공과 위험성 (70)	지형	비탈면 경사각(*)	토사	34 미만 0	34~38 1	39~43 2	44~53 3	54~63 4	64~73 5	74 이상 6	0	
			암반	54 미만 0	55~58 1	59~62 2	63~67 3	68~72 4	73~76 5	77 이상 6	0	
		비탈면 높이(m)		5 미만 0	5~14 1	15~24 2	25~34 3	35 이상 4			1	
		급경사지 종단형상		철형 1	직선형 2	요형 3		복합형 4				2
		절토부 횡단형상		직선형 0	오목형 1	볼록형 2	요철형 3	하부이탈형 4	능출형 5		0	
	지반 · 지질	지반 변형·균열		없음 0			있음 5					0
		절리 방향/층의 강도		매우 유리 /매우 견고 0	유리 /조밀 또는 견고 3	양호 /중간 5	불리 /느슨 또는 연약 7	매우 불리 /매우 느슨 10				3
		비탈면 풍화도		하 0		중 5		상 10			0	
		풍괴·유실어력		없음 0	약 3	10% 미만 5	10%~20% 미만 8	20% 이상 10				0
	사실	표면보호공 시공상태		매우양호 0	양호 2	불량 3	매우불량 4	표면시공 없음 5				1
	강우	지하수 상태		건조 0	습윤 2	표면수 4		용수 6				0
		배수시설 상태		완전배수 0	양호 2	모름 3	불량 4	매우불량 5				2
				소 계							10	
	사 회 적 영 향 도 (30)	주변환경		임야·공원·시설 3			택지·도로·철도 등 5					3
		피해인구 수/ 도로차로 수	도로와 접한 급경사지 교통량 (대/일)	도로 차로수 (편도)		도로 1차로 이하 1		도로 2차로 4		도로 3차로 이상 7		-
교통량				500 미만 1	500~5,000 2	5,001~20,000 4	20,001~35,000 6	35,001 이상 8	-			
· 교통량		그외 기타 지역 급경사지 인구수	피해예상		0		1~4명 10		5명 이상 15		0	
			급경사지와 인접 시설물과의 거리		시설물 없음 0	비탈면높이 2배 초과 1	비탈면높이 2배 이내 4	비탈면높이 이내 7	비탈면높이 1/2배 이내 10		0	
			소 계							3		
조 사 자 보 정 점 수	강우 영향인자	상부 산지에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5)								0		
		급경사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+5), 방재성능목표강우량 기점* 부여 * ① 최근 3년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+2)								0		
	사회적 영향인자	노약자(노인, 어린이, 장애인 등)의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명(+1), 노약자 5명 이상(+2)								0		
관리주체가 불분명한 지역 또는 지력정비가 어려운 재해취약계층*이 거주하는 지역: 1~4명(+3), 5명 이상(+5) * ① 토지의 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자·절유자가 다수인 경우 관리주체를 정하기 어려운 경우 등 ** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층								0				
			소 계							0		
재해위험도 평가 결과			합 계							13		
			등급 A(0~20점), B(21~40점), C(41~60점), D(61~80점), E(81점 이상)							A		

[별표 4] 옹벽 및 축대의 재해위험도 평가표

구분		평가기준 및 배점					점수		
붕괴 위험성 (70)	기초부	침하(cm)	0~2 1	3~5 2	6~8 3	9~12 4	13 이상 5	1	
		수평변위(cm)	0~2 1	3~5 2	6~8 3	9~12 4	13 이상 5	1	
		세굴	콘크리트 옹벽	미발생 0	현차하부 ²	현차하부 ³	차면외대두께 ²	기초저면 ⁵	0
			보강토 옹벽	미발생 0	근입깊이/4 ³			기초저면 ⁵	0
			식축	미발생 0	상단깊이/3 ²	상단 ⁴		기초저면 ⁵	0
	시설	파손 및 손상(mm)	콘크리트 옹벽	없음 0	0 초과~5 미만 2	5 이상~10 미만 3	10 이상~20 미만 4	20 이상 5	0
			균열 (mm)	0~0.1 미만 0	0.1 이상~ 0.2 미만 3	0.2 이상~ 0.3 미만 5	0.3 이상~ 0.5 미만 7	0.5 이상 10	0
		마모/침식	거의 없음 0	경미한 상태 3	중미한 상태, 균열 추가 예상 5	심각한 상태, 균열 확대 예상 7	극심한 상태, 파괴 예상 10	배우 심함 10	0
			백리·파락 및 층리(mm)	0~10 1	11~15 2	16~20 3	21~25 4	26 이상 5	1
		전도· 배반률	콘크리트 옹벽 (%)	0 0	0.1~1 3	1.1~3 5	3.1~5 7	5.1 이상 10	0
			보강토옹벽, 식축 (%)	0 0	2~3 미만 3	3~4 미만 3	4~5 미만 4	5 이상 5	0
		강우	배출구	거의 없음 0	경미한 상태(국부적) 1	심각한 상태(국부적) 3	실각한 상태(광범위) 5		0
				배출구 내부가 물이 흘러 깨끗한 상태 0	배출구 내부에 세립토가 섞여 배수된 흔적상태 3	배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적상태 5	배출구 내부에 배수된 흔적이 없는 상태 7	배출구가 설치되지 않은 상태 10	0
		소 계							3
		사회 적 영 향 도 (30)	주변 환경		임야·공원 시설 3		택지·도로·철도 등 5		3
피해 접한 인구수/ 도로차로 수·교통 량	도로와 도로차로수 (번도)		도로 1차로 이하 1		도로 2차로 4	도로 3차로 이상 7	1		
	교통량 (대/일)		500 미만 1	500~5,000 2	5,001~20,000 4	20,001~35,000 6	35,001 이상 8	1	
그외 기타 지역	피해예상 인구수		0 0		1~4명 10	5명 이상 15	0		
	급경사지와 인접 시설물과의 거리		시설물 없음 0	비탈면높이 2배 초과 1	비탈면높이 2배 이내 4	비탈면높이 이내 7	비탈면높이 1/2배 이내 10	0	
소 계							3		
조 사 명 칭 인 자 보 도 성 정 영 향 인 자 수	경우		상부 산지에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5)					0	
			급경사지의 우수배수시설 여부 및 상태: 우수배수시설 없음(+2), 우수배수시설 있으나 시설상태 불량(+1) 급경사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+5), 방제성능목표강우량 가점 부여 * ① 최근 3년 이내 1시간 방제성능목표강우량 이상의 경우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방제성능목표강우량 이상의 경우 발생(+2)					0	
	사회적 영향인자		노약자(노인, 어린이, 장애인 등)의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명(+1), 노약자 5명 이상(+2) 관리주체가 불분명한 지역 또는 지적정보기 어려운 재해위험계층*이 거주하는 지역: 1~4명(+3), 5명 이상(+5) * ① 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자·점유자가 다수인 경우 관 리주체를 정하기 어려운 경우 등 ** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층					0	
소 계							0		
재해위험도 평가 결과		합 계					6		
		등급 A(0~20점), B(21~40점), C(41~60점), D(61~80점), E(81점 이상)					A		

서식 1

급경사지 안전점검표(해빙기)

□ 인공비탈면

점검일시	2024. 2. 28.	급경사지명	옥동2. F-LINE
분류	인공 비탈면	제원	높이6.3m, 길이44m, 경사33.7°
점검장소	광주광역시(시)도	광산 시·군(군)	연산로 288 (옥동차량기지)
점검자	(소속) 도목제트팀 (소속) "	(직위) 기술4급 (직위) 기술5급	(성명) 김성호 (성명) 김태훈

세부 점검 사항	점검결과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
【기타 의견】				

※ 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

□ **옹벽 및 축대**

점검일시	2024. 2. 28.	급경사지명	옥동2. F-LINE
분류	옹벽 및 축대	제원	높이6.3m, 길이44m, 경사33.7°
점검장소	광주광역시 시 도	광산 시·군 구	연산로 288 (옥동차량기지)
점검자	(소속) 동북대도림 (소속) "	(직위) 기술4급 (직위) 기술5급	(성명) 김성호 (성명) 김태훈

세부 점검 사항	점 검 결 과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
전면부(옹벽 및 축대 자체면)				
1. 균열이 발생하지 않아야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 이음부 이격 및 단차가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 전도 및 활동 발생 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 배수구 막힘이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
배면부(옹벽 및 축대 상부)				
1. 인위적 훼손 및 개발(주택, 도로 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 옹벽 및 축대의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수로의 기능 저하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기초부(옹벽 및 축대 하부)				
1. 지반의 용기 및 침하가 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 기초부 파손 및 들뜸이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 주변부 용수 유출이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 세굴의 발생이 없어야 함	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
【기타 의견】				

※ 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

[별표 3] 인공비탈면의 재해위험도 평가표

구분			평가기준 및 배점						점수				
붕괴 위험성 (70)	지형	비탈면 경사각(°)	토사	34 미만 0	34~38 1	39~43 2	44~53 3	54~63 4	64~73 5	74 이상 6	0		
			암반	54 미만 0	55~58 1	59~62 2	63~67 3	68~72 4	73~76 5	77 이상 6	1		
		비탈면 높이(m)		5 미만 0	5~14 1	15~24 2	25~34 3	35 이상 4				1	
		급경사지 중단형상		철형 1	직선형 2	요형 3	복합형 4					2	
		절토부 횡단형상		직선형 0	호목형 1	블록형 2	요철형 3	하부이탈형 4	돌출형 5				0
	지반	지반 변형·균열		없음 0			있음 5					0	
		절리 방향/축의 강도		매우 유리 /매우 경교 0	유리 /조밀 또는 견고 3	양호 /중간 5	불리 /느슨 또는 연약 7	매우 불리 /매우 느슨 10				3	
		비탈면 중화도		하 0		중 5		상 10					0
		붕괴·유실이력		없음 0		낙석 3	10% 미만 5	10%~20% 미만 8	20% 이상 10				0
	사실	표면보호공 시공상태		매우양호 0	양호 2	불량 3	매우불량 4	표면시공 없음 5			2		
	감우	지하수 상태		건조 0	습윤 2	표면수 4		용수 6			0		
		배수시설 상태		완전배수 0	양호 2	보통 3	불량 4	매우불량 5			2		
				소 계						10			
	사회적 영향 (30)	주변환경		임야·공원 시설 3			택지·도로·철도 등 5					5	
		피해인구 수/도로차로 수	도로와 접한 차로수 (편도)	도로 1차로 이하 1		도로 2차로 4		도로 3차로 이상 7					4
급경사지 교통량 (대/일)			500 미만 1	500~5,000 2	5,001~20,000 4	20,001~35,000 6	35,001 이상 8				2		
교통량		그외 기타 지역 급경사지	피해예상 인구수 0		1~4명 10		5명 이상 15					0	
		급경사지와 인접 시설물과의 거리		시설물 없음 0		비탈면높이 2배 초과 1	비탈면높이 2배 이내 4	비탈면높이 이내 7	비탈면높이 1/2배 이내 10				1
			소 계						12				
조사 정보	강우 영향인자	상부 산지에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5)								0			
		급경사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+5), 방재성능목표강우량 기점 부여 * ① 최근 3년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+2)								0			
	사회적 영향인자	노약자·노인, 어린이, 장애인 등의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명(+1), 노약자 5명 이상(+2)								0			
관리주체가 불분명한 지역 또는 지적정비가 어려운 재해취약계층**이 거주하는 지역: 1~4명(+3), 5명 이상(+5) * ① 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 발생되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자·절유자가 다수인 경우 관리주체를 정하기 어려운 경우 등 ** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층								0					
			소 계						0				
재해위험도 평가 결과			합 계						22				
			등급 A(0~20점), B(21~40점), C(41~60점), D(61~80점), E(81점 이상)						B				

[별표 4] 옹벽 및 축대의 재해위험도 평가표

구분		평가기준 및 배점					점수		
붕괴 위험성 (70)	기초부	침하(cm)	0~2 1	3~5 2	6~8 3	9~12 4	13 이상 5	1	
		수평변위(cm)	0~2 1	3~5 2	6~8 3	9~12 4	13 이상 5	1	
		세굴	콘크리트 옹벽	미발생 0	현치하부/2 2	현치하부 3	저판최대두께/2 4	기초저면 5	0
			보강토 옹벽	미발생 0	근입깊이/4 3			기초저면 5	0
			석축	미발생 0	상단깊이/3 2	상단 4		기초저면 5	0
		파손 및 손상(mm)	없음 0	0 초과~5 미만 2	5 이상~10 미만 3	10 이상~20 미만 4	20 이상 5	0	
		균열	콘크리트 옹벽 (mm)	0~0.1 미만 0	0.1 이상~ 0.2 미만 3	0.2 이상~ 0.3 미만 5	0.3 이상~ 0.5 미만 7	0.5 이상 10	0
			보강토 옹벽, 석축	거의 없음 0	경미한 상태 3	경미한 상태, 균열 추가 예상 5	심각한 상태, 균열 확대 예상 7	기능 상실, 파괴 예상 10	0
			미모/침식	없음 0	경미함 2	약간 심함 3	심함 4	매우 심함 5	0
		전면부	변위·변박 및 층분리(mm)	0~10 1	11~15 2	16~20 3	21~25 4	26 이상 5	1
	절근노출 (%)		0 0	0.1~1 3	1.1~3 5	3.1~5 7	5.1 이상 10	0	
	산도 · 배부름		콘크리트 옹벽 (%)	1 미만 0	1~2 미만 2	2~3 미만 3	3~4 미만 4	4 이상 5	0
		보강토옹벽, 석축 (%)	2 미만 0	2~3 미만 2	3~4 미만 3	4~5 미만 4	5 이상 5	0	
		백태	거의 없음 0	경미한 상태(국부적) 1	심각한 상태(국부적) 3	심각한 상태(광범위) 5		0	
	간이	배출구 내부가 물이 흘러 깨끗한 상태 0	배출구 내부에 세립토가 섞여 배수된 흔적상태 3	배출구 내부에 조립토가 섞여 배수된 흔적상태 5	배출구 내부에 배수된 흔적이 없는 상태 7	배출구가 설치되지 않은 상태 10	0		
	소 계							3	
	사회적 영향 도 (30)	주변 환경		임야·공원 시설		택지·도로·철도 등		5	
		피해 영향인자	도로와 점한 인구수/ 도로차로 수·교통 량	도로차로수 (편도)	도로 1차로 이하 1	도로 2차로 4	도로 3차로 이상 7		4
			교통량 (대/일)	500 미만 1	500~5,000 2	5,001~20,000 4	20,001~35,000 6	35,001 이상 8	2
			그외 기타 지역	피해예상 인구수	0 0	1~4명 10	5명 이상 15		0
금검사지와 인접 시설물과의 거리		시설물 없음 0	비탈면높이 2배 초과 1	비탈면높이 2배 이내 4	비탈면높이 이내 7	비탈면높이 1/2배 이내 10	1		
소 계							12		
조사 정보 정점 수		갈우 영향인자	상부 신사에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5)					0	
			금검사지의 우수배수시설 여부 및 상태, 우수배수시설 없음(+2), 우수배수시설 있으나 시설상태 불량(+1)					0	
		사회적 영향인자	금검사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+6), 방재성능목표강우량 가점 부여 * ① 최근 3년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 갈우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 갈우 발생(+2)					0	
		노약자(노인, 어린이, 장애인 등)의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명(+1), 노약자 5명 이상(+2)					0		
		관리주체가 불분명한 지역 또는 지적정비가 어려운 재해위험계층*이 거주하는 지역: 1~4명(+3), 5명 이상(+5) * ① 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 금검사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자·점유자가 다수인으로 관 리주체를 정하기 어려운 경우 등 ** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층					0		
소 계							0		
합 계							15		
재해위험도 평가 결과		등급 A(0~20점), B(21~40점), C(41~60점), D(61~80점), E(81점 이상)					A		

서식 1

급경사지 안전점검표(해빙기)

□ 인공비탈면

점검일시	2024. 2. 28.	급경사지명	옥동3. S-LINE
분류	인공 비탈면	제원	높이7m, 길이709m, 경사33.7°
점검장소	광주광역시 (시)도	광산 시·군 (구)	연산로 288 (옥동차량기지)
점검자	(소속) 도록커도원 (소속) ' '	(직위) 기술4급 (직위) 기술5급	(성명) 김성호 (성명) 김대훈

세부 점검 사항	점검결과(해당란에 ✓체크)			
	있음	없음	해당 없음	세부내용(위치, 상태 등) 및 조치계획
인공 비탈면				
○ 인공비탈면의 상·하부 및 주변				
1. 인위적 훼손 및 개발(태양광 설치, 임도 설치, 밭 경작 등) 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 토석류, 인장균열, 붕괴, 침하, 낙석 등의 지반변형으로 인공비탈면의 위험성 증가	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 하부 시설(주택, 도로 등)의 변형 및 파손	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
○ 인공비탈면				
1. 지하수 용출 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 인장균열 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 지반 침하 및 융기(배부름) 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. 붕괴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 표층유실 및 세굴 발생 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. 낙석, 뜬돌 및 전도가능 수목 존재	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비탈면 시설물(옹벽, 낙석방지책 등)				
1. 시설물 변형 여부 - 시설물 미관리(낙석 방지 등)에 따른 기능 저하	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 시설물 파손 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. 배수시설(배수공 등)의 배수기능 저하 여부	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
기 타				
○ 붕괴위험지역 표지판				
1. 붕괴위험지역 안내 표지판 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 표지판 내 글씨 등 훼손 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
○ 조기경보시스템				
1. 계측기기 파손 및 유실 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. 계측기기 정상 작동 여부 - 계측, 모니터링 시스템, CCTV, 전광판 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
【기타 의견】				

* 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

□ 점검 결과



S-LINE 비탈면 점검

[별표 3] 인공비탈면의 재해위험도 평가표

구분			평가기준 및 배점							점수
공과 위험성 (70)	지형	비탈면 경사각(°)	토사 34 미만 0	34~38 1	39~43 2	44~53 3	54~63 4	64~73 5	74 이상 6	0
		암반	54 미만 0	55~58 1	59~62 2	63~67 3	68~72 4	73~76 5	77 이상 6	0
		비탈면 높이(m)	5 미만 0	5~14 1	15~24 2	25~34 3	35 이상 4			1
		급경사지 종단형상	절형 1	직선형 2	요형 3	복합형 4				2
		절토부 횡단형상	직선형 0	오목형 1	볼록형 2	모질형 3	하부이탈형 4	돌출형 5		0
		지반 변형·균열	없음 0			있음 5				0
		절리 방향/층의 강도	매우 유리 /매우 견고 0	유리 /조밀 또는 견고 3	양호 /중간 5	불리 /느슨 또는 연약 7	매우 불리 /매우 느슨 10			3
		비탈면 풍화도	하 0	중 5	상 10					0
		붕괴·유실이력	없음 0	낙석 3	10% 미만 5	10%~20% 미만 8	20% 이상 10			0
		시설	표면보호공 시공상태	매우양호 0	양호 2	불량 3	매우불량 4	표면시공 없음 5		
	감우	지하수 상태	건조 0	습윤 2	표면수 4	용수 6				0
		배수시설 상태	완전배수 0	양호 2	보통 3	불량 4	매우불량 5			2
			소 계							10
사 회 적 영 향 도 (30)	주변환경		임야·공원 시설 3			택지·도로·철도 등 5				3
	피해인구 수/ 도로차로 수	도로와 접한 차로수 (편도)	도로 1차로 이하 1		도로 2차로 4		도로 3차로 이상 7			-
		급경사지 교통량 (대/일)	500 미만 1	500~5,000 2	5,001~20,000 4	20,001~35,000 6	35,001 이상 8		-	
	·교통량 ·교통망 ·급경사지	그외 기타 지역 급경사지	피해예상 인구수 0		1~4명 10		5명 이상 15			0
		급경사지와 인접 시설물과의 거리	시설물 없음 0		비탈면높이 2배 초과 1	비탈면높이 2배 이내 4	비탈면높이 이내 7	비탈면높이 1/2배 이내 10		1
				소 계						
조 사 자 보 정 점 수	강우 영향인자	심부 산재에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5)							0	
		급경사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+5), 방재성능목표강우량 기점* 부여 * ① 최근 3년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+2)							0	
	사회적 영향인자	노약자(노인, 어린이, 장애인 등)의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명(+1), 노약자 5명 이상(+2)							0	
관리주체가 불분명*한 지역 또는 지력정보가 어려운 재해취약계층**이 거주하는 지역: 1~4명(+3), 5명 이상(+5) * ① 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자·접유자가 다수인 경우 관리주체를 정하기 어려운 경우 등 ** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층							0			
			소 계							0
재해위험도 평가 결과			합 계							14
			등급 A(0~20점), B(21~40점), C(41~60점), D(61~80점), E(81점 이상)							A